

Tragis! Pekerja Asal China Tewas Tertimpa Plat Besi di Kendal

Category: Hukum

written by Redaksi | 09/12/2024



ORINEWS.id – Diduga akibat tali crane yang digunakan memindahkan plat bordes putus, seorang pekerja asal China tewas dengan luka mengenaskan di kepala.

Korban yang bernama Wu Yang berusia 29 tahun tertimpa besi yang diangkat crane saat bekerja mengarahkan crane Minggu (8/12/2024).

Korban merupakan tenaga ahli reger atau yang mengarahkan crane di area PT BPR Kawasan Industri Kendal (KIK). Kasat Reskrim Polres Kendal , AKP Rizky Ari Budianto menuturkan kecelakaan kerja yang menimpa WNA asalChina ini terjadi sekitar pukul 07.30 WIB, di area PT BTR Kawasan Industri Kendal Desa Wonorejo Kaliwungu .

“Korban diketahui bernama Wu Yang yang saat itu sedang bekerja sebagai tenaga yang mengarahkan mobil crane memindah plat bordes seberat kurang lebih 2 ton,” terangnya.

△ TRIGGER WARNING △

Nasib tragis dialami Wu Yang, pekerja asal China tewas mengenaskan tertimpa plat besi di Kawasan Industri Kendal (KIK).

Pria 29 tahun itu meninggal dunia akibat tali crane yang digunakan memindahkan plat bordes putus. Lalu plat bordes itu menimpa kepala... pic.twitter.com/DBFEMdJgf4

– CREEPY & DISTURBING INDONESIA (@creepyroom) [December 8, 2024](#)

Ditambahkan, plat bordes dari bahan besi ini akan dipindahkan dengan crane dari lokasi penumpukan bahan material ke mobil truk pengangkut. Namun pada crane yang sedang memindah plat bordes ke truk, lobang pengait patah yang mengakibatkan plat jatuh.

Plat yang terjatuh tersebut kemudian mengenai korban yang berdiri dekat dengan truk. Akibat benturan keras dengan besi tersebut korban meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka dibagian Kepala .

Petugas dari Polsek Kaliwungu yang menerima laporan berkoordinasi dengan Unit Identifikasi Satuan Reskrim Polres Kendal mendatangi TKP dan melakukan olah TKP.

“Korban yang meninggal dunia dengan luka parah dikepala ini kemudian dievakuasi ke RSUD Soewondo Kendal,” pungkas Kasat Reskrim.

Kecelakaan kerja ini dalam penanganan Polsek Kaliwngu dan Polres Kendal, sejumlah saksi dari operator mobil crane, asisten, sopir dan kernet truk diperiksa untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan kerja ini.